


**ФОТО  
КУСТАРНО ИЗГОТОВЛЕННОГО  
БЕЗ ГЛАВНОГО ЭТАЛОНА  
НЕСЕРТИФИЦИРОВАННОГО  
ПЕРЕНОСНОГО СТЕНДА  
С ГРУБОЙ ИМИТАЦИЕЙ  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО БЛОКА**

**И ТАКОГО ФАЛЬСИФИКАТА В МОСКВЕ ТЫСЯЧИ**





**ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ,  
КОРРОЗИЯ, ОКАЛИНА И ДРУГОЙ МУСОР, ОБНАРУЖЕННЫЙ В  
ПРОЦЕССЕ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РАСХОДОМЕРНОЙ**

**ЧАСТИ КВАРТИРНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В  
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРВЫЙ МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ**





